


HS50K610 寸法図

単位mm



※4カ所のねじ穴の深さ方向の位置は同じです。